



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0153-43	FECHA:	12/12/2025



Foto1: Reparación de estructura y cambio de lámina en aula



Foto 2: Cambio de canales



Foto 3: Reparacion de estructura metálica y cambio de techo en patio de ingreso



Foto 4: Reparacion de sanitarios y pintura interior



Foto 5: Cambio de piso modulo 1



Foto 6: cambio de piso 2 y 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yuri Yojana Roca Delgado

Firma y sello del Presidente de la OPF

Olga Patricia Rivera Ruano

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

