



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ORATORIO, ESTANCIA DE SAN MARTÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0157-43	FECHA:	29 DE AGOSTO DE 2025



REPARACIÓN DE PUERTAS




PINTURA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR



ACCESORIO PARA SERVICIO SANITARIO



LOSA DE PATIO



REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO



REPARACIÓN DE VENTANA DE COCINA (de 87*88cms. Convertirla a corrediza)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

