

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Estancia de la Virgen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0166-43	FECHA:	5/05/2025



Foto1: Colocacion de piso cerámico



Foto 2: Colocación de azulejo en pila




Foto 3: Remodelación de poyo



Foto 4: Cernido de pared




Foto 5: Construcción de torre para tinaco






Foto 6: Colocacion de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

