

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO PANATZAN, ALDEA CHIJCÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PANATZÁN, ALDEA CHIJCÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0168-43	FECHA:	05 DE MAYO DE 2025



Foto1: Remodelación de Cocina con su pollete, pizo cerámico, mesón y repello de monocapa, que servirá para una mejor preparación de alimentos en la refacción servida de los alumnos.




Foto 2: Implementación de Agua Potable a través de una sistema de capacidad de 90 toneles. Esto servirá para palear el problema del agua debido a que esta comunidad se encuentra en el área del corredor seco.



Foto 3: Piso de Aula No. 1, de los alumnos de primero y segundo para tener un mejor ambiente de trabajo debido a que el piso con el que contamos es de torta rustica.



Foto 4: Piso de Aula No. 2 alumnos de Quinto y Sexto para tener un mejor ambiente de trabajo debido a que el piso con el que contamos es de torta rustica.



Foto 5: Piso de Aula No. 3 alumnos de Tercero y cuarto para tener un mejor ambiente de trabajo debido a que el piso con el que contamos es de torta rustica.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Odilia Lopez Balan

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

