

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chipila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0170-43	FECHA:	29/08/2025




Foto1: Agrietamiento y deterioro de piso en aulas




Foto 2: Pisos de granito en total deterioro



Foto 3: agujeros y grietas en aula de cuarto primaria



Foto 4: filtración de humedad en pisos y agrietamiento





Foto 5: Muros a demoler en ampliación de espacio



Foto 6: pintura deteriorada en muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chipila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0170-43	FECHA:	29/08/2025




Foto 1: cambio de bombillas de aulas y corredor.



Foto 2: Instalación de balcones en ventanas de aulas




Foto 3: reparación de canaleta y tragantes para bajadas de agua



Foto 4: reparación de pila de cemento y azulejo



Foto 5: cambio de tubería para reparación de pila




Foto 6: pintura para muros de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---