

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chipila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0170-43	FECHA:	29/10/2025



Foto1: cambio de piso en aulas



Foto 2: pegado e instalación de piso en aulas



Foto 3: nivelación para instalación de piso en aula de cuarto primaria



Foto 4: aplicación de estuche para piso en aulas.



Foto 5: Muros a demolidos para ampliación de espacio



Foto 6: avance de demolición en muros para ampliación

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chipila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0170-43	FECHA:	31/10/2025



Foto1: Demolición total de muros existentes.



Foto 2: demolición y extracción de ripio.



Foto 3: limpieza de área demolida.



Foto 4: despeje de áreas para colocación de piso.



Foto 5: balconeado de aulas




Foto 6: instalación de balcones en aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chipila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0170-43	FECHA:	5/11/2025




Foto1: mantenimiento de canaleta para bajada de agua pluvial



Foto 2: reparación de pileta



Foto 3: aplicación de cernido a la pileta



Foto 4: azulejeado de pileta




Foto 5: aplicación de pintura en muros



Foto 6: aplicación de pintura en diferentes áreas de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---