

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chipila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0170-43	FECHA:	22/08/2025



Foto1: cambio de piso en aula



Foto 2: Instalación de zócalo en muros y pintura en paredes



Foto 3: cambio de piso y pintura en muros aula 2



Foto 4: ampliación de área demolida con su cambio de piso



Foto 5: Instalación de balcones con su respectivo acabado




Foto 6: Instalación de balcones de balcones en ventanas de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chipila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0170-43	FECHA:	22/11/2025



Foto 1: matenimeinto de pileta



Foto 2: instalación de azulejo a pileta de cocina



Foto 3: aplicación de estuque en azulejeado de pileta



Foto 4: acabado final de pileta con su respectivo azulejo



Foto 5: Instalación de balcones con su respectivo acabado




Foto 6: Instalación de balcones de balcones en ventanas de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

