



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xetnamit, Aldea Estancia de San Martín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0172-43	FECHA:	29 de agosto de 2025



Foto1: Protección de talud por riesgo a deslave y dañar el módulo donde se ubica Preprimaria



Foto 2: Reparación en el área de cocina para mejorar la ubicación de los instrumentos que se utilizan para cocinar



Foto 3: Reparación de red de drenajes



Foto 4: Reparación de drenaje en la entrada principal del establecimiento

Foto 5:



Foto 6: Daños por las correntadas de agua, por lo que requiere proteger el talud y reparación de drenajes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jacinta Pineda López

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

