



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tioxyá, Aldea Estancia de la Virgen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0174-43	FECHA:	15 de enero de 2025



Foto 1: Se necesita con urgencia un muro de contención debido al peligro que representa para la comunidad educativa.



Foto 2: se ubica en un espacio importante ya que conduce a los sanitarios y planta baja de la misma escuela.



Foto 3: el actual muro esta por caer debido al peso que se encuentra al otro lado por lo que se necesita la sustitución de un nuevo muro de piedra para mejor estabilidad.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Eulalia Avila zet.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

