



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR
Vers

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL REFUGIO Y LA ROSA ALDEA CHOATALÚN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0177-43	FECHA:	5/05/2025



Foto 1: Cambio de chapa, puerta principal




Foto 2: Cambio de repello de tres salones.



Foto 3: Mantenimiento de balcones, pintura.




Foto 4: Se aplicará pintura a toda la escuela interior y exterior (9 salones, cocina, escenario, corredores, muro)



Foto 5: Mantenimiento de portón con pintura.




Foto 6: Reparación del sistema eléctrico, sustitución de cajas y flipones.


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. ROSARIO OSORIO

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOF
Vers

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL REFUGIO Y LA ROSA ALDEA CHOATALÚN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0177-43	FECHA:	5/05/2025




Foto 7: En todas las paredes de la cocina se aplicara repello.




Foto 8: Se observa el piso antiguo el cual sera sustituido por piso ceramico. En total seran 3 salones



Foto 9: Cableado eléctrico, focos, tomacorrientes para cinco salones, corredores y cocina.




Foto 10: Colocación de piso cerámico en la cocina.



Foto 11: Colocación de tres balcones en la cocina




Foto 12: Mantenimiento del poyo en la cocina


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M Rosalio Asorio

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GuatemalaREGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL REFUGIO Y LA ROSA ALDEA CHOATALÚN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0177-43	FECHA:	5/05/2025



Foto 13: Colocación de azulejo en pila de la cocina




Foto 14: Se romperá y se colocará un despachador de comida con persiana.




Foto 15:




Foto 16:




Foto 17:





Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. Rosario Orosio

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

