



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL REFUGIO Y LA ROSA ALDEA CHOATALÚN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0177-43	FECHA:	10/09/2025




Foto1: Cambio de chapa, puerta principal




Foto 2: Cambio de repello de tres salones.



Foto 3: Mantenimiento de balcones, pintura.



Foto 4: Se aplicará pintura a toda la escuela interior y exterior (9 salones, cocina, escenario, corredores, muro)



Foto 5: Mantenimiento de portón con pintura.




Foto 6: Reparación del sistema eléctrico, sustitución de cajas y flipones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. Rosalio Rosario

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GOBIERNO

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL REFUGIO Y LA ROSA ALDEA CHOATALÚN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0177-43		10/09/2025




Foto 7: En todas las paredes de la cocina se aplicara repello.




Foto 8: Se observa el piso antiguo el cual sera sustituido por piso ceramico. En total seran 3 salones



Foto 9: Cableado eléctrico, focos, tomacorrientes para cinco salones, corredores y cocina.




Foto 10: Colocación de piso cerámico en la cocina.



Foto 11: Colocación de tres balcones en la cocina




Foto 12: Mantenimiento del pollo en la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. ROSARIO OSORIO

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL REFUGIO Y LA ROSA ALDEA CHOATALÚN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0177-43	FECHA:	10/09/2025



Foto 13: Colocación de azulejo en pila de la cocina



Foto 14: Se romperá y se colocará un despachador de comida con persiana.

Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. R. S. A. J. O. P. S. A. J. O.

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

