



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PLAZUELA, ALDEA LAS ESCOBAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0178-43	FECHA:	05 de mayo de 2025




Foto1: Desplome de muro perimetral



Foto 2: muro perimetral desalineado




Foto 3: excavación de perímetro de muro para evitar su colapso



Foto 4: Cocina pequeña, primer area de ampliacion




Foto 5: cocina pequeña, segunda area de ampliación



Foto 6: ausencia de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Atedda Aguirre

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO
EDUCATIVO

EE Puzos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

