



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA BUENA ESPERANZA, ALDEA EL MOLINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0180-43	FECHA:	15 DE ENERO DE 2025




Foto 1: Piso de aulas




Foto 2: Piso de aulas



Foto 3: Malla




Foto 4: Piso de aula



Foto 5: Malla



Foto 6: Cerco preventivo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

