

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Miguel Aldea Choatalún
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0182-43	FECHA:	5/28/2025



Foto1: cerco perimetrial.



Foto 2: canales y bajadas de agua pluvial



Foto 3: canales y bajadas de agua pluvial



Foto 4: pintura en muros interior y exterior



Foto 5: pintura en muros interior y exterior



Foto 6: Realización de techo para pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ana marina Salazar Pavedes

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Hoja de Registro Fotográfico



DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: PRECIO: DURANTE: POSTERIOR:

ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: FECHA: VISION:




Foto 1: Corte perimetral



Foto 2: Canchales y piletas de agua pluvial




Foto 3: Canchales y piletas de agua pluvial



Foto 4: Pintura en muros interior y exterior




Foto 5: Pintura en muros interior y exterior



Foto 6: Realización de trabajo de pintura

Firma y sello del Representante del CDR: 

