



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Miguel Aldea Choatalán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0182-43	FECHA:	26/09/2025



Foto 1: Finalización de canales para techos del establecimiento.



Foto 2: Finalización de canales para techos del establecimiento.



Foto 3: Pintura de muro del establecimiento.



Foto 4: Pintura de muro del establecimiento.



Foto 5: Finalización de malla perimetral del establecimiento.




Foto 6: Finalización de malla perimetral del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

Ana Marina Salazar Paredes

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Miguel Aldea Choatalún
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0182-43	FECHA:	9/26/2025



Foto1: cerco perimetrial.



Foto 2: canales y bajadas de agua pluvial



Foto 3: canales y bajadas de agua pluvial



Foto 4: pintura en muros interior y exterior



Foto 5: pintura en muros interior y exterior



Foto 5: cubierta de láminas y estructura de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ana marina salazar Paredes.





Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DE REQUERIMIENTOS DETERMINADAS		SITUACIÓN DE REQUERIMIENTOS DETERMINADAS	
REPARTAMENTO	CONDICIÓN DEL	REPARTAMENTO	CONDICIÓN DEL
NOMBRE DEL	ESTABLECIMIENTO	NOMBRE DEL	ESTABLECIMIENTO
CODIGO DEL	ESTABLECIMIENTO	CODIGO DEL	ESTABLECIMIENTO
04-03-0182-48	Escuela San Miguel de Guadalupe	04-03-0182-48	Escuela San Miguel de Guadalupe
 Foto 1: vista exterior del edificio.		 Foto 2: detalles de la estructura del techo.	
 Foto 3: vista exterior del edificio.		 Foto 4: detalles de la estructura del techo.	
 Foto 5: vista exterior del edificio.		 Foto 6: detalles de la estructura del techo.	

	
Firma y sello del Director de la OPR	Firma y sello del Director de la OPR