

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA TERESA ALDEA CHOATALUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0568-43	FECHA:	5/05/2025




Foto1: Se colocará piso cerámico



Foto 2: Se hará remodelación




Foto 3: Se cambiará la malla de la circulación de la escuela.




Foto 4: Se colocará azulejo.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---