



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS CARRETAS, ALDEA QUIMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0569-43	FECHA:	28/10/2025



Foto 1: Instalación de lamina nueva



Foto 2: Instalación de lamina nueva



Foto 3: Instalación de piso



Foto 4: Instalación de piso



Foto 5: Pintando paredes



Foto 6: Pintando paredes



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jairo Luisel pelen Dav

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

