

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILIGÜE ANEXA A	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA BUENA ESPERANZA, ALDEA EL MOLINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0752-41	FECHA:	29 DE AGOSTO




Foto 1: PARED Y PARTE EXTERIOR



Foto 2: PARTE INTERIOR



Foto 3: FOGÓN O ESTUFAS RURALES Y CHIMENEAS




Foto 4: PISO Y MESA DE CONCRETO



Foto 5: ESTRUCTURA METÁLICAS, TECHADO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA




Foto 6: VENTANA Y BALCONES



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yessica Paola Esquit

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

