

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                 |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIMALTENANGO               | MUNICIPIO:                     | SAN MARTÍN JILOTEPEQUE          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL SAPITO, ALDEA PATZAJ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-03-2074-43               | FECHA:                         | 5/05/2025                       |



Foto 1: CAMBIO DEL PISO DE LA CANCHA




Foto 2: REPARACIÓN DE COCINA










Foto 3: LEVANTADO DE PARED DE BLOCK DETRÁS DEL ESCENARIO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

