

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	San Antonio La Merced, Aldea El Molino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-2075-43	FECHA:	09 de agosto de 2025



Foto 1: Sustrucción de piso aula 3



Foto 2: Sustrucción de piso aula 3



Foto 3: Sustrucción de canales y caídas de agua de la cancha.



Foto 4: Sustrucción de canales y caídas de agua de la cancha.



Foto 5: Sustrucción de piso de aula 1.



Foto 6: Sustrucción piso de aula 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Simona Bac Luc

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

