



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Santos Rodriguez"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Choatalún
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-2210-42	FECHA:	10/11/2025



Foto 1: Daño por faltas de canales.



Foto 2: Se necesitan instalación de canales.



Foto 3: Se necesitan balcones en el módulo 1



Foto 4: Se necesitan Balcones en el módulo No. 2




Foto 5: Colocación Balcones en el módulo 3 y 4.




Foto 6: Cambio de piso de salones de segundo primaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Juana Ceballos Javi

Firma y sello del Presidente de la OPF



Benjamin...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

