



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM "Santos Rodríguez"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Choatalún, San Martín Jilotepeque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-2210-42	FECHA:	15/12/2025



Foto1: Colocación de Canales.



Foto 2: Instalación de Canales.



Foto 3: Colocación de Canales



Foto 4: Instalación de balcones.



Foto 5: Instalación de Balcones.



Foto 6: Instalación de drenaje y pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Juana Culajay J.

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM "Santos Rodríguez"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Choatalún, San Martín Jilotepeque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-2210-42	FECHA:	13/01/2026



Foto 1: Colocación de Canales.



Foto 2: Instalación de Canales.




Foto 3:




Foto 4: Instalación de balcones.



Foto 5: Instalación de Balcones.



Foto 6: Instalación de drenaje, pila y piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

maria Juana calavay joi

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

