



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CANDELARIA, ALDEA EL MOLINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-2472-45	FECHA:	29/08/2025



FOTO 1: PAVIMENTO DE CANCHA



Foto 2: EXTENSIÓN DE TECHADO DE COCINA



Foto 3: PINTURA DE PARTE OXIDADA DE ESTRUCTURA DE CANCHA



Foto 4: TORTA DE CONCRETO DE COCINA, POLLOS DE TIPO CHURRASQUERA Y CAMBIO DE LAMINAS DE TECHO.



Foto 5: Reparación de tubos de agua de cancha.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director

