



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Choatalún
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-2632-45	FECHA:	29 de agosto de 2,025



Foto 1: Remozamiento de cocina. Colocacion de ventanas



Foto 2: Cambio de techo.



Foto 3: Reparación de pollo



Foto 4: Desayunador



Foto 5: Colocación de piso de granito





Foto 6: Repello de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA SAN MARTIN JIL. CHIMALTENANGO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

