



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Choatalún
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-2632-45	FECHA:	20 de noviembre de 2,025



Foto 1: Preparación para colocación de ventanas.



Foto 2: Cambio de techo. Colocación de Columnas.



Foto 3: Reparación de pollo



Foto 4: Remozamiento de Desayunador.



Foto 5: Colocación de piso de granito.



Foto 6: Repello de paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Todos los documentos que ingresan en el Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.