



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-2724-43	FECHA:	13/01/2024




Foto 1: Se necesita finalizar la cocina para la preparación de alimentos.



Foto 2: Instalación de puerta y cambio de chapa



Foto 3: Instalación de Puerta y repello de paredes



Foto 4: Repello de paredes



Foto 5: Colocación de piso cerámico ya que el que esta ya se encuentra en mal estado.



Foto 6: Colocación de estructura y lámina para techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Sava Ajbal Tucén

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

