



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Balbina Figueroa de Ortega	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cuchilla, Aldea El Molino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-2908-43	FECHA:	29/08/2025



Foto 1: reparación de muro de contención por medio de sustitución por graderío.



Foto 2: Cubierta y estructura de techado 1 y 2



Foto 3: reparación de estufa artesanal



Foto 4: Ampliación de ventana



Foto 5: reparación y remodelación de bodega



Foto 6: sustitución de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Elena Coy ordón

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Balbina Figueroa de Ortega	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cuchilla, Aldea El Molino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-2908-43	FECHA:	29/08/2025



Foto 7: Sustitución de patio de tierra por torta de cemento



Foto 8: Colocación de canales y bajadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Elena Coy Ordon

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

