



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Balbina Figueroa de Ortega	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cuchilla, Aldea El Molino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-2908-43	FECHA:	14/11/2025



Foto 1: Construcción de graderío que sustituyó muro de contención.



Foto 2: Colocación de cubierta y estructura de techado 1 y 2.



Foto 3: reparación de estufa artesanal.



Foto 4: Ampliación de ventana en cocina.



Foto 5: Reparación y remodelación de bodega.




Foto 6: Sustitución de sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Elena Coy ordón

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

