



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA BUENA ESPERANZA ALDEA EL MOLINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-3020-45	FECHA:	15/01/2025



Foto 1: Protección de talud a través del muro de contención.



Foto 2: Protección de talud a través del muro de contención.



Foto 3: Instalación de tubería para abastecer agua potable para cocina.



Foto 4: Instalación de malla sobre muro de contención.



Foto 5: Instalación de portón, acceso principal.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

