



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Para El Desarrollo NUFED No. 99	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tioxyá, Aldea Estancia de La Virgen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-3023-45	FECHA:	29 de Agosto de 2025



Foto1: Salón grande donde se colocará un muro tabique y realizará gabinete y pollo con chimenea para cocina.



Foto 2: Cambio de piso en Cocina



Foto 3: Cambio de techo en sanitarios



Foto 4: Cambio de sanitario




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTACIÓN OPERACIONAL DETERMINADA: DEPARTAMENTO: INSTITUCIÓN: FECHA:

DEPARTAMENTO	Campanario	UNIDAD	San Martín
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Núcleo 1 - Calle El Desempeño N° 10	LA ECONOMÍA	LA ECONOMÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	04-03-002-18	FECHA	10 de Agosto de 2023




Foto 1: Vista general de la sala de clases con pupitres y pizarra.




Foto 2: Detalle de la pizarra con escritura.



Foto 3




Foto 4: Vista de la sala de clases con pupitres y pizarra.



Foto 5: Detalle de la pizarra con escritura.



Foto 6

Observaciones: Firma y sello del responsable de la OPE: