



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Para El Desarrollo NUFED No. 99	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tioxyá, Aldea Estancia de La Virgen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-3023-45	FECHA:	15 de Noviembre de 2025



Foto1: Colocación de muro tabique y pollos con chimenea para cocina.



Foto 2: Colocación de piso en la cocina.



Foto 3: Colocación de muro tabique y techo en sanitarios



Foto 4: Instalación de piso cerámico y sanitarios.

Foto 5:


Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCION EDUCATIVA: PRECIO: FECHA:

DEPARTAMENTO	Chiriquí	MUNICIPIO	San Martín
PROYECTO	Mejoramiento de la infraestructura de la escuela	DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Carro Tovar, Arlen
FECHA DEL FOTOGRAFADO	04-03-2023	FECHA	15 de febrero de 2023



Observaciones:

Firma y sello del representante de la OIT:

Firma y sello del representante de la escuela: