



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Para El Desarrollo NUFED No. 99	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tioxyá, Aldea Estancia de La Virgen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-3023-45	FECHA:	25 de Noviembre de 2025



Foto1: finalización de muro tabique y pollos con chimenea para cocina.



Foto 2: Culminación de colocación de piso en la cocina.



Foto 3: Finalización de muro tabique y techo en sanitarios



Foto 4: Culminación de piso cerámico y sanitarios.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se realizan el número de hojas:

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS
REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA MUNICIPIO DE GUATEMALA

DEPARTAMENTO	GUATEMALA
MUNICIPIO	GUATEMALA
ESTABLECIMIENTO	ESCUELA PRIMARIA PARA EL COMERCIO NÚMERO 88
OTRO DEL	04-03-2023-12
ESTABLECIMIENTO	04-03-2023-12



Observaciones	
Fecha y hora de la toma	
Nombre y cargo del responsable	