

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Matrin Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleo Familiar Educativo Para el Desarrollo NUFED No. 177	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Semetabaj, Aldea Quimal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-3029-45	FECHA:	6 de mayo de 2025



Foto 1: Remodelacion de techado de 3 aulas estructura y laminado



Foto 2: Reparacion del sistema electrico




Foto 3: Remodelacion de techado de cocina estructura y laminado, reparacion del sistema electrico




Foto 4: Remodelacion colocacion de azulejo al pollo de la cocina




Foto 5: Remodelacion colocacion de azulejo a la mesa de concreto de la cocina



Foto 6: Reparacion captacion de agua de sisterna colocacion de tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Herminia Lopez Guzman
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

