



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Matrin Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleo Familiar Educativo Para el Desarrollo NUFED No. 177	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Semetabaj, Aldea Quimal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-3029-45	FECHA:	6 de mayo de 2025



Foto 1: Remodelacion de techado de 3 aulas estructura y laminado



Foto 2: Reparacion del sistema electrico



Foto 3: Remodelacion de techado de cocina estructura y laminado, reparacion del sistema electrico finalizado



Foto 4: Remodelacion colocacion de azulejo al pollo de la cocina finalizado




Foto 5: Remodelacion colocacion de azulejo a la mesa de concreto de la cocina finalizado





Foto 6: Reparacion captacion de agua de sistema colocacion de tinaco finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Herminia Lopez Guerra

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

