



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar para el Desarrollo Nufed No. 145	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chipastor Aldea Las Escobas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-3030-45	FECHA:	5/12/2025



Foto1: Necesidad de remozamiento para el techo



Foto 2: Necesidad de remozamiento para el techo



Foto 3: Necesidad de remozamiento para el techo, y pintado de nuestra escuela



Foto 4: Necesidad de remozamiento para el techo



Foto 5: Necesidad de remozamiento para el techo y cambio de balcones



Foto 6: Necesidad de remozamiento para el techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. Sc. Elizabeth Porrix Elías
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

