

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Pedrera, Aldea Xejuyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-3229-43	FECHA:	29/08/2025



Foto 1: Reparación y cambio de techado de cocina por filtración de agua y deterioro total de la misma.



Foto 2: Reparación y cambio de techado de cancha por filtración de agua y deterioro total de la misma.



Foto 3: Reparación y sustitución de porton por deterioro.




Foto 4: Repodelación e instalación de ventana en cocina.



Foto 5: Sustitución de gabinete fundido para la preparación y almacenamiento de alimentos.



Foto 6: Remodelación y sustitución de pila para uso de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

María Eustaquia Salomón Colajay

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

