



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio LA Pedrera Aldea Xejuyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-3229-43	FECHA:	5/12/2025



Foto1: Trabajando la remodelacion del techo de nuestra cocina.




Foto 2: Trabajando la remodelacion del techo de nuestra cancha-



Foto 3: Realizacion de cambio de porton.




Foto 4: Realizacion de remodelacion de ventana.



Foto 5: Se ve la realizacion del gabinete para resguardo de insumos de cocina



Foto 6: remodelando la pila que es muy importante para el establecimiento en general.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Eustaquia Salomón Culajay

Firma y sello del Presidente de la OPM



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

