

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio LA Pedrera Aldea Xejuyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-3229-43	FECHA:	5/12/2025



Foto 1: De esta forma queda el ambio del techo de nuestra cocina



Foto 2: ya realizado el cambio de iluminacion para nuestra cancha



Foto 3: Cambio de porton al 100%




Foto 4: Rempalzo de valcones ya el 100%



Foto 5: realizacion de remozamiento para nuestro mueble y poder guardar los instrumento de nuestra cocina.



Foto 6: Nuestra pila ya funcionado la 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

María Eustaquia Salomón Colajay

Firma y sello del Presidente de la O



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

