



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA JOYA ALDEA EL MOLINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04 03 3255 43	FECHA:	29/08/2025



FOTO 1: PISO



FOTO 2: LOSA DE PATIO



FOTO 2: LOSA DE PATIO



FOTO 3: REPARACION DE PARED



FOTO 4: REPARACION DE PARED



FOTO 5: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Rosa Boc



Firma y Sello Director Centro Educativo

[Signature]



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA JOYA ALDEA EL MOLINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04 03 3255 43	FECHA:	29/08/2025



FOTO 6: REPARACION SISTEMA ELECTRICO



FOTO 6: REPARACION SISTEMA ELECTRICO



FOTO 6: REPARACION SISTEMA ELECTRICO



FOTO 8 SERVICIO SANITARIO Y ACCESORIO



FOTO 8 SERVICIO SANITARIO Y ACCESORIOS



FOTO 9: PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Boc

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

