

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                                   |                                |                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango                                     | MUNICIPIO:                     | San Juan Comalapa                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica Simaj Ulew | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Simaj Ulew, Sector 4, Comalapa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-04-0020-45                                     | FECHA:                         | 29/08/2025                           |



Foto 1: Sustitución de mingitorios en los sanitarios de varones.



Foto 2: Sustitución de inodoros en los sanitarios de mujeres y sanitarios de hombres.



Foto 3: Colocación de azulejos en paredes de sanitarios.



Foto 4: Sustitución de depósito, tubería y accesorios, desde el tinaco hasta los sanitarios.



Foto 5: Sustitución de losa por piso cerámico en tres salones de clase.



Foto 6: Sustitución de losa por piso cerámico en tres salones de clase.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

