

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM "MARIANO ROSSELL ARELLANO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 Avenida 0-82 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0198-42	FECHA:	29 de octubre de 20225



Foto1. Sustitución de dos tinacos de 1200 litros por dos tinacos de 2500 litros de agua marca rotoplast.



Foto2.1 Sustitución de tubería de línea principal de entrada y salida de agua para cocina y baños de hombre y mujeres en el primer nivel.



Foto2.2 Sustitución de tubería de línea principal de entrada y salida de agua para cocina y baños de hombre y mujeres en el primer nivel.



Foto2.3 Sustitución de tubería de línea principal de entrada y salida de agua para cocina y baños de hombre y mujeres en el primer nivel.





Foto 3. Sustitución de lavamanos actual por lavamanos con pedestales nuevos con grifo de tipo push (ahorradores de agua)



Foto 4: Sustitución de inodoro de palanca por inodoros con sistema de agua tipo push (ahorradores de agua)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la ODP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACION DE LAS ESCUELAS DE PRIMARIAS		PRIMARIO		POSTERIOR	
ESTADO DE GUATEMALA	04-04-0128-43	ESCUELA	04-04-0128-43	04-04-0128-43	04-04-0128-43
COMUNIDAD DEL	04-04-0128-43	COMUNIDAD DEL	04-04-0128-43	04-04-0128-43	04-04-0128-43
ESTADO DE GUATEMALA	04-04-0128-43	ESTADO DE GUATEMALA	04-04-0128-43	ESTADO DE GUATEMALA	ESTADO DE GUATEMALA
 Foto 1. Situación de la escuela de primaria en el terreno de 1500 metros cuadrados.		 Foto 2. Situación de la escuela de primaria en el terreno de 1500 metros cuadrados.			
 Foto 3. Situación de la escuela de primaria en el terreno de 1500 metros cuadrados.		 Foto 4. Situación de la escuela de primaria en el terreno de 1500 metros cuadrados.			
 Foto 5. Situación de la escuela de primaria en el terreno de 1500 metros cuadrados.		 Foto 6. Situación de la escuela de primaria en el terreno de 1500 metros cuadrados.			
 Foto 7. Situación de la escuela de primaria en el terreno de 1500 metros cuadrados.		 Foto 8. Situación de la escuela de primaria en el terreno de 1500 metros cuadrados.			