

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Panimacac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0199-43	FECHA:	29 de agosto de 2025



Foto 1: Reparación de cielo falso en 6 aulas, dirección y bodega.



Foto 2: Reparación de sistema eléctrico.



Foto 3: Mantenimiento a estructura de puertas.



Foto 4: Pintura en 6 aulas dirección y cocina dentro y fuera.



Foto 5: Losa de patio consistente en: Arreglo de base, compactación, maestrado y colocación de adoquín decorativo.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santa florantina mijangos farten

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

