

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xiquín Sanahí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0200-43	FECHA:	06 de Mayo de 2025



Foto1: Ampliación de pared de muro perimetral



Foto 2: Ampliación de pared de 30 metros de largo por 2.80 metros de altura



Foto 3: Remozamiento de muro de contención de 30 metros de largo por 1 metro de profundidad.



Foto 4: Reforzamiento de muro de contención de 1.80 metros de altura por 1 metro de profundidad de cimiento corrido.




Foto 5: Aseguramiento de muro de contención de 36 metros de largo por 0.80 metros de altura.



Foto 6: Aseguramiento de muro de contención con altura extra.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edgar Rolando Catel Tubac
 Firma y sello del Presidente de la OPE



Mirian Aracely Juchuña López
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xiquin Sanahí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0200-43	FECHA:	06 de Mayo de 2025



Foto 7: Mantenimiento de pared de lavamanos



Foto 8: Mantenimiento de pared de Sanitarios



Foto 9: Mantenimiento de piso de lavamanos y sanitarios.



Foto 10: Cambio de piso de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

