



## REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación

G e s t i o n a d o r

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIMALTENANGO               | MUNICIPIO:                     | SAN JUAN COMALAPA   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA AGUA CALIENTE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-04-0201-43               | FECHA:                         | 14 DE ENERO DE 2025 |



Foto1: Reparación área de cocina



Foto 2: Reparación de canales y bajadas de agua pluvial



Foto 3: Reparación de canales y bajadas de agua pluvial




Foto 4: Cubierta de láminas




Foto 5: Cubierta de láminas



Foto 6: Reparación de red de drenajes y agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público