



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pamumus
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0210-43	FECHA:	14/01/2025




Foto 1: remozamiento del del salón de preprimaria, no se cuenta con un techado adecuado lo cual se solicita la mejora con cielo falso, iluminación, colocacion de piso ceramico y pintura de interior y exterior para contar con instalaciones de calidad,



Foto 2: Remozamiento de los salones de primero y segundo, actualmente cuenta con un alizado, la cual se solicita la colocacion de piso ceramico para un ambiente adecuado.



Foto 3: Remozamiento de dos corredores, actualmente cuenta con un alizado, la cual se solicita la colocacion de piso ceramico para tener un ambiente adecuado .




Foto 4: Remozamiento de los salones de tercero y sexto, actualmente cuenta con un alizado, la cual se solicita la colocacion de piso ceramico para un ambiente adecuado.



Foto 5: Remozamiento, modificacion de altura de 5 puertas por la colocacion del piso ceramico.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

