



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAQUIXIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0211-43	FECHA:	14 DE ENERO DE 2025




Foto 1: Interior de salón 1 a remozar sistema eléctrico, piso y cielo falso.



Foto 2: Interior de salón 2 para remozar sistema eléctrico, piso y cielo falso.



Foto 3: Fachada de los salones a remozar.



Foto 4: Fachada de los salones a remozar.




Foto 5: Interior de salón 3 a remozar.




Foto 6: Interior de salón 3 a remozar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

