

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paraxaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0213-43	FECHA:	28/08/2025



Foto1: Ampliación de techado



Foto 2: Complemento de cielo falso.



Foto 3: Ampliación de pared de lámina de Aluzinc



Foto 4: Ampliación de muro de block




Foto 5: Ampliación de pared de lámina de aluzinc



Foto 6: Colocación de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

