

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUAN DE PALIMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0219-43	FECHA:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto 1: Mantenimiento a estufa rural.



Foto 2: Sustitución de estructura de metal de ventana por aluminio.



Foto 3: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas para cocina.



Foto 4: Sustitución de pila de cemento de 2 lavadero por una pila de concreto.



Foto 5: Reparación de azulejos en muebles de cocina.



Foto 6: Fabricación de estantería de concreto de 3 gradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

J. C. M. E

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUAN DE PALIMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0219-43	FECHA:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores de cocina.



Foto 8: Sustitución e instalación de inodoro.



Foto 9: Sustitución de techo por lámina troquelada calibre 26.



Foto 10: Fabricación de base de 2 tinacos.



Foto 11: Sustitución de depósito de agua 1100 litros.



Foto 12: Reparación de lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de folios.

J. C. M. E.

Firma y sello del Presidente de la ODP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

