

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES ADSCRITA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA "ANDRÉS CURRUCHICHE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 AVENIDA 4-38 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0223-46	FECHA:	29/10/2025



Foto1: CAMBIO DE SANITARIOS.



Foto 2: CAMBIO DE LAVAMANOS




Foto 3: CAMBIO DE mingitorios




Foto 4: colocacion de azulejos en paredes de sanitarios y divisiones



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO DE SERVICIOS SANITARIOS




Foto 6: reparacion de repello y cernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar horas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES ADSCRITA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA "ANDRÉS CURRUCHICHE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 AVENIDA 4-38 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0223-46	FECHA:	29/10/2025



Foto 7: PUERTAS DE METAL SANITARIOS INDIVIDUALES




Foto 8: SUSTITUCIÓN DE DEPOSITOS DE AGUA




Foto 9: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO



Foto 10: CANALES Y BAJADA DE AGUA



Foto 11: INSTALACIÓN DE CIELO FALSO DE PVC SALA DE PROFESORES






Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--