

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES ADSCRITA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA "ANDRÉS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 AVENIDA 4-38 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0223-46	FECHA:	13/12/2025



Foto1: Sustitución de sanitarios.



Foto 2: Colocación de nuevos lavamanos.



Foto 3: Colocación de nuevos mingitorios.




Foto 4: Colocación de azulejos en las paredes en proceso.




Foto 5: Levantado y retiro de recubrimiento de piso existente.



Foto 6: Colocación de puerta de metal de entrada sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES ADSCRITA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA "ANDRÉS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 AVENIDA 4-38 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0223-46	FECHA:	11/12/2025



Foto 7: Cambio e instalación de puertas de metal.




Foto 8: Proceso de sustitución de tinacos.



Foto 9: Sistema eléctrico reparado.



Foto 10: Colocación de canales de bajada de agua.




Foto 11: Colocación de cielo falso.





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--